



#### **Snímače a Web Sensor s napájením PoE (Power over Ethernet)**

*Inteligentní PoE senzory jsou určeny pro měření teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti vzduchu, teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.*

Inteligentní PoE senzory jsou určeny pro měření teploty, atmosférického tlaku, vlhkosti vzduchu, teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.



Při překročení nastavených mezí měřených hodnot jsou zasílány varovné emaily. Web Sensor umožňuje zasílat SNMP Trapy a Syslog zprávy.

Aktuálně měřené hodnoty jsou přístupné přes zabudovaný web server. Webové stránky jsou připraveny pro přístup z mobilních zařízení jako chytrých telefonů a tabletů. Teploměr lze rovněž konfigurovat z webových stránek. Přístroj umožňuje uživatelsky přizpůsobit design webových stránek.



- monitoring serveroven
- HVAC management
- Sklady
- Muzea, archivy, galerie
- Průmysl a výroba
- Automatizace obytných prostor
- Klimatizované prostory

#### **P-line Web Sensors P86xx bez LCD displeje**

Teplota - vestavěný senzor teploty - **P8610**

Teplota + Relativní vlhkost (závisí na zvolené příplatkové sondě) - **P8631**

#### **T-line Web Sensors Tx6xx s LCD displejem**

Teplota - **T0610, T4611**

Teplota + Relativní vlhkost - **T3610, T3611**

Teplota + Relativní vlhkost + Atmosférický tlak - **T7610, T7611**